

20. GR Wagner: Ampelschaltung Liebenauer Hauptstraße – Karl-Huber-Gasse

Wie der zuständige Ampel-Fachmann des Straßenamtes mitteilt, ist an dieser Anlage im besagten Zeitraum keine Änderung an der Steuerung vorgenommen worden. Auch ergaben Recherchen, dass es keinen Defekt oder Störung gab, welcher ein solches Problem auslösen hätte könnte.

Diese Verkehrslichtsignalanlage wird durch die benachbarte Schrankenanlage der ÖBB beeinflusst, wodurch es zeitweise und in Abhängigkeit von der Taktung der Züge zu stau-ähnlichen Erscheinungen kommen kann.